

# 軟膠徽章熨燙說明

※ 熨燙步驟如下：

1. 先準備好要燙的衣服、褲子或包包，請注意不適用於尼龍、皮革、長毛和防水的衣物！確保要熨燙部位表面要很乾淨！並且先用熨斗燙平當作預熱。
2. 把徽章放在要燙的地方，並在表面放一條薄淺色手帕或布塊，這是為了防止徽章邊緣的布料遇高溫而變形！淺色布才可以，深色容易褪色！
3. 請千萬不要使用蒸氣熨斗！把熨斗調到高溫加熱 5 分鐘，請注意不要使用蒸氣！
4. 然後放在手帕上方用力壓住徽章，壓下去的時候不要來回移動熨斗，同一個地方停留約 30 秒再拿起熨斗，換另一個地方持續壓 30 秒。
5. 請注意邊邊角角的部分！要特別用熨斗壓過才會比較服貼，燙好後記得留 3 分鐘左右讓徽章冷卻固定！
6. 請注意燙過徽章的衣物，最好是反面洗滌（保持徽章在內裡）才不容易脫落噢！
7. 塑膠皮筆記本不可熨燙，請使用樹脂或保麗龍膠黏貼，請特別注意！